

- в раздевающей первой ранневозрастной группы отделе пола и потолка имеет повреждения не устойчива к проведению обработки и дезинфекции, что является нарушением п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

- в групповой первой ранневозрастной группы отделе пола в неудовлетворительно санитарно-техническом состоянии, имеет многочисленные повреждения, не устойчива к проведению обработки дезинфекции, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;

- в буфете-раздаточной моечные ванны для обработки столовой посуды первой ранневозрастной группы имеют повреждения в виде сколов эмали, не устойчива к проведению обработки и дезинфекции, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;

- в спальне первой ранневозрастной группы кровати имеют высокую степень износа, изголовья имеют повреждения, кровати неустойчивы, выполнены из материалов не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20;

- в туалете первой ранневозрастной группы отделе пола, потолка и стен имеет повреждения (сколы, трещины) не устойчива к проведению обработки и дезинфекции, что является нарушением п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

- в спальне третьей группы кровати имеют высокую степень износа, изголовья имеют повреждения, кровати неустойчивы, выполнены из материалов не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20;

- в туалете третьей группы унитазы не обеспечены индивидальными сиденьями для каждого ребенка, что является нарушением п. 3.1.7, п. 3.1.11 СП 2.4.3648-20;

- в групповой третьей группы отделе пола в неудовлетворительно санитарно-техническом состоянии, стыки не прилегают плотно к полу, не подготовлены, имеет многочисленные повреждения, не устойчива к проведению обработки и дезинфекции, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;

- в групповой третьей группы отделе потолка и стен имеет повреждения (сколы, трещины) не устойчива к проведению обработки и дезинфекции, что является нарушением п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

- не выделено помещение, в недоступном для детей месте, для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки или хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, раствор дезинфицирующего средства хранится в свободном доступе и перед буфетом раздаточной третьей группы, что является нарушением п. 2.4.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- раздевающая третья группа в неудовлетворительно санитарно-техническом состоянии, отделе стен и потолка имеет повреждения, не устойчива к проведению обработки и дезинфекции, двери имеют высокую степень износа, что является нарушением п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

- мебель (индивидальные скамейки, скамейки) в раздевающей третьей группы имеют высокую степень износа, скамейки в шатком состоянии, что является нарушением п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20;

- в рекреации, спортивном зале, музыкальном зале, глянцевой отделе стен, потолка и пола имеет повреждения, не устойчива к проведению обработки и дезинфекции, что является нарушением п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, статьи, части, главы и номер федерального закона, нормативного (акта) правового (акта) (об), требования которого (ых) были нарушены)
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденного

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575858

Владелец Зотьева Лидия Владимировна

Действителен с 28.03.2022 по 28.03.2023